


以太网四轴脉冲型运动控制器使用手册



V01	初版	20221112
V02	增加飞拍，脉冲跟随，螺旋插补，读取指令缓存等功能。	20240329

本手册仅供参考，由于产品改进设计和功能等原因，恕不另行通知。


一、产品特点

- 支持单轴运动和单轴停止
- S 型加减速
- 支持直线插补, 圆弧插补和 螺旋插补
- 支持连续插补,支持脉冲跟随,支持飞拍
- 支持运动中改变速度
- 支持 1000 条运动指令缓存
- 32 组光电隔离通用数字输入/输出 IO
- 4 组编码器输入
- 各轴均带原点限位, 正负限位
- 带伺服电机驱动器专用接口

二、产品参数

网络标准	符合 Ethernet 标准
网络传输速率	100Mbps 全双工
网络接口	1 个自适应 RJ45 端口
指示灯	电源,系统状态,Link/act
电机轴数	4
电机脉冲频率范围	插补: 1HZ-2MHZ, 单轴: 1HZ-500KHZ
脉冲输出最大电流	20mA (吸入)
脉冲信号长度	-2147483648~+2147483647
编码器输入数	4 组
编码器输入频率	最大 1Mhz
编码器计数器长度	-2147483648~+2147483647
正负限位输入数量	4
零限位输入数量	4
伺服到位输入数量	4
伺服报警输入数量	4
伺服准备好输入数量	4
伺服使能输出数量	4
伺服误差清除输出数量	4
默认 IP 地址	192.168.0.199, 端口: 5000
输入电压	DC24V
通用数字 IO 输入数量	16 个, 光电隔离, 电流 5-10mA
通用数字 IO 输出数量	16 个, 光电隔离, 开漏输出, 每组最大 500mA
运动控制 函数库	支持 VC, C#, LabVIEW
恢复默认设置	支持
功耗	<1W
工作温度	-10-50°C
储存温度	-20-70°C
湿度	10%-90%, 无凝结
尺寸	190*147mm

三、接口图：



① -④：电机驱动器 DB25 连接器

⑤：通用 IO 输出口，COM 为输出公共端

⑥：通用 IO 输入口，其中 IN15 可以通过设置改为紧急停止口

⑦：正负和零限位接口

⑧：RJ45 网络接口


⑨：电源输入接口

RESET：长按 3 秒以上，恢复出厂设定

SYS：系统状态灯，慢速闪烁：空闲，快速闪烁：轴忙碌

PW：电源指示灯

四、安装尺寸图



五、AXIS1-2 接口引脚定义

序号	名称	I/O	说明	序号	名称	I/O	说明
1	OGND	O	24V 电源地	14	24V	O	+24V 输出
2	ALM	I	驱动报警	15	ERC	O	驱动报警复位
3	SEVON	O	驱动允许	16	INP	I	到位信号
4	EA-	I	编码器输入	17	EA+	I	编码器输入
5	EB-	I	编码器输入	18	EB+	I	编码器输入
6	EZ-	I	编码器输入	19	EZ+	I	编码器输入
7	+5V	O	内部 5V	20	GND	O	内部 5V 地
8	NC	-	NC	21	GND	O	内部 5V 地
9	DIR+	O	方向输出	22	DIR-	O	方向输出
10	GND	O	内部 5V 地	23	PUL+	O	脉冲输出
11	PUL-	O	脉冲输出	24	GND	O	内部 5V 地
12	RDY	I	伺服准备完成	25	NC	NC	
13	GND	O	内部 5V 地				

六、通用 IO 输入引脚定义

序号	名称	I/O	说明
1	IN0	I	输入 0 口
2	IN1	I	输入 1 口
3	IN2	I	输入 2 口
4	IN3	I	输入 3 口
5	IN4	I	输入 4 口
6	IN5	I	输入 5 口
7	IN6	I	输入 6 口
8	IN7	I	输入 7 口
9	IN8	I	输入 8 口
10	IN9	I	输入 9 口
11	IN10	I	输入 10 口
12	IN11	I	输入 11 口
13	IN12	I	输入 12 口
14	IN13	I	输入 13 口
15	IN14	I	输入 14 口
16	IN15/EMG	I	输入 15 口或急停
17	OGND	I	24V 电源地
18	OGND	I	24V 电源地

七、通用 IO 输出引脚定义


序号	名称	I/O	说明
1	OT0	O	输出 0 口
2	OT1	O	输出 1 口
3	OT2	O	输出 2 口
4	OT3	O	输出 3 口
5	OT4	O	输出 4 口
6	OT5	O	输出 5 口
7	OT6	O	输出 6 口
8	OT7	O	输出 7 口
9	OT8	O	输出 8 口
10	OT9	O	输出 9 口
11	OT10	O	输出 10 口
12	OT11	O	输出 11 口
13	OT12	O	输出 12 口
14	OT13	O	输出 13 口
15	OT14	O	输出 14 口
16	OT15	O	输出 15 口
17	COM	O	公共端
18	COM	O	公共端

八、限位引脚定义

序号	名称	I/O	说明
1	OR4	I	4 轴原点限位
2	L4-	I	4 轴负限位
3	L4+	I	4 轴正限位
4	OR3	I	3 轴原点限位
5	L3-	I	3 轴负限位
6	L3+	I	3 轴正限位
7	OR2	I	2 轴原点限位
8	L2-	I	2 轴负限位
9	L2+	I	2 轴正限位
10	OR1	I	1 轴原点限位
11	L1-	I	1 轴负限位
12	L1+	I	1 轴正限位
13	OGND	O	24V 地
14	OGND	O	24V 地
15	24V	O	24V 输出
16	24V	O	24V 输出


九、通用输入接口说明

控制器共提供 16 组通用数字 IO 输入，每组均带有光电隔离，接口类型为开关量输入，接口原理如下：




十、通用输出接口说明

控制器共提供 16 组通用数字 IO 输出，各输出端口为光电隔离，开漏输出，下图分别是应用连接 LED 和继电器应用示意图，请注意输出端口必须串接负载，再连接到电源，不能直接连接到电源，否则会烧坏设备。




十一、电机控制信号接口

控制器提供脉冲+方向信号模式驱动电机，如下图所示。




与驱动器的差分 and 单端连接方式如下图：




十二、编码器信号输入接口说明

控制器支持 2 种类型的编码器信号输入：非 AB 相脉冲输入和 A/B 相正交信号。目前只支持 1 倍频计数方式，如果使用的编码器为 1000 线，即电机转一圈反馈计数脉冲数为 1000 个。

如使用差分输出的编码器，输入信号的正端接 EA+(或 EB+, EC+)端，负端接 EA-(或 EB-, EC-)端，如下图所示。



如使用集电极开路输出的编码器，则编码器输出信号接 EA+（或 EB+， EC+）端，EA-（或 EB-， EC-）端悬空，如下图所示。




备注：

- 1) 编码器等脉冲输入信号的 EA+、EA-、EB+、EB- 和 EC+、EC- 的差分信号电压差必须高于 3V，小于 5.5V，且输出电流不应小于 5mA。
- 2) 需要将编码器的 GND 和控制卡的 GND 连接。


十三、原点信号接口

控制器每轴均配有 1 个 ORG 原点信号接口，接口电路如下图，ORG 信号经光电隔离后送至内部微处理。



十四、限位信号接口

控制器每轴均配有 1 个正限位和 1 个负限位开关接口，接口电路如下图，限位信号经光电隔离后送至内部微处理。注意，控制器只支持低电平有效限位，如选用接近开关，请选择 NPN 输出型。




十五、伺服电机驱动器控制信号接口

控制器为每一轴均提供了伺服电机驱动器专用信号接口，其中信号 RDY、ALM 和 INP 用于监控伺服电机状态，信号 SEVON 和 ERC 用于设置伺服电机状态。

15.1 驱动器使能信号


当伺服电机驱动器的 SEVON 信号为无效状态时，伺服电机驱动器不工作，电机处于自由状态；当 SEVON 信号有效时，伺服电机驱动器进入工作状态，电机锁紧。

接口原理如下图：




15.2 伺服准备好信号

当伺服电机驱动器处于准备好状态，RDY 信号就会自动将该信号置为有效。此时，控制器可以向伺服电机驱动器发出运动命令。其接口电路原理图如下图所示。




15.3 驱动器报警信号

ALM 信号是伺服电机驱动器发出的报警信号。当控制器接收到 ALM 信号后，将立即停止各轴运动。其接口电路原理图如下图所示。




15.4 驱动器位置到达信号

控制器均为每一轴提供了用于监控伺服电机定位结果的 INP 信号接口。典型接口及接线原理如下图所示。**注意：**当使能了 INP 信号功能时，只有在 INP 信号为有效状态下，对应的轴才能进行运动，否则该轴将不能运动。



15.5 驱动器位置偏差清除信号

控制器均为每一轴提供了用于清零伺服驱动位置偏差计数器的 ERC 信号输出接口。典型接口及接线原理如下图。



十六、恢复出厂设定按键

控制器提供一个硬件恢复出厂设定按键，当长按 3 秒以上，控制器将恢复默认的出厂设定值，包括 IP 地址和端口号，INP,ALM 使能和有效电平设置，编码器模式设定和 EZ 有效电平设定。

十七、函数库说明

17.1 连接控制器函数

`string Connect()`

功能：连接控制器

参数：无

成功返回值：Address + Connect Succeed

失败返回值：Address+ Connect Fail

17.2 断开连接函数

`void Disconnect()`

功能：断开与控制器的网络连接

参数：无

返回值：无

17.3 复位函数

int MotionCardReset()

功能：复位控制器

参数：无

成功返回值：0

失败返回值：1

提示：复位成功之后，网络连接会断开，需要重新连接控制器。

17.4 设置原点函数

int SetMoveHomeModel(int motorIndex, int direction, int mode)

功能：设置指定轴回到原点

参数 1：motorIndex，轴号 1~4

参数 2：direction，回原方向: 00-反向 01-正向(负限位不支持正向)

参数 3：model，回原点模式，支持如下 6 种：

- 0-一次性回原点
- 1-一次性回原点+回找
- 2-二次回找原点
- 3-负限位一次性回原点
- 4-负限位一次性回原点+回找
- 5-负限位二次回找原点

返回值：0

失败返回值：1

17.5 读取回原点状态函数

int ReadIsOrgRunig(int motorIndex)

功能：读取指定轴回原点执行状态

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：返回执行状态：1-已完成，0-未完成

提示：当进行回原点设置后，可通过这个函数，读取指定轴的回零执行状况，也可以读取该轴的坐标是否为 0 来判断。

17.6 设置轴运行速度函数

`int SetSpeed(int motorIndex, int highSpeed, ushort lowSpeed, short acc, short dec)`

功能：设置指定轴的速度

参数 1: `Index` , 轴号(0~4), 0-插补速度, 1~4 单轴速度

参数 2: `highSpeed`, 运行速度:, 范围: [单轴 1~320KHz], [插补 1~800KHz]

参数 3: `lowSpeed` , 加速开始速度和减速终止速度, 范围: 1000Hz~65535Hz

参数 4: `acc`, 加速时间, 范围: 100~1000, 单位毫秒

参数 5: `dec`, 减速时间, 范围: 100~1000, 单位毫秒

成功返回值: 0

失败返回值: 1

默认参数:

运行速度: 单轴和运行均为 5KHZ

加速开始速度和减速终止速度: 1KHZ

加速时间: 1000 毫秒

减速时间: 1000 毫秒

17.7 运动中改变速度函数

`int ChangeSpeed(int motorIndex, int Speed)`

功能：运动中改变指定轴的运行速度

参数 1: `motorIndex` , 轴号(0~4), 0, 插补速度, 1~4, 单轴速度

参数 2: `Speed`, 速度值 (速度范围:插补 1~800kHz, 单轴 1-320KHZ)

成功返回值: 0

失败返回值: 1

注意：运动中变速，当从低速变为高速时，请注意速度调节不宜太高，应逐步提高速度，否则会出现电机卡死，如从 1KHZ 变速为 10KHZ，应先变速为 5KHZ，再提高到 10KHZ。具体根据实际情况调节。

17.8 单轴点位运动函数

`int Move(int motorIndex, int pulse, int mode)`

功能：指定轴做单轴点位运动

参数 1: `motorIndex` , 轴号(1~4)

参数 2: pulse, 脉冲数 (范围: -2147483648~+2147483647)

参数 3: mode, 模式, 0 绝对位移, 1 相对位移

成功返回值: 0

失败返回值: 1

17.9 四轴轴直线插补运动函数

`int LineMotion(int xpulse, int ypulse, int zpulse, int upulse, int Mode)`

功能: 四轴直线插补运动

参数 1: xpulse, 1 轴脉冲数,脉冲范围范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 2: ypulse, 2 轴脉冲数,脉冲范围范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 3: zpulse, 3 轴脉冲数,脉冲范围范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 4: upulse, 4 轴脉冲数,脉冲范围范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 5: Mode, 位移模式: 0-绝对位移, 1-相对位移

正确返回值: 0

失败返回值: 1

17.10 设置圆弧插补精度函数

`int SetCircleAccuracy(int value)`

功能: 设置圆弧插补精度

参数: value, 范围: 1~8, 设置圆弧精度, 值越低精度越高, 默认值为 3

成功返回值: 0

失败返回值: 1

17.11 二轴圆弧插补运动函数

`int CircleMotion(int motorIndex0, int motorIndex1, int targetPos0, int targetPos1, int CentrePos0, int CentrePos1, int dir, int Mode)`

功能: 任意二轴圆弧插补运动

参数 1: motorIndex0, 参与插补 X 轴的轴号

参数 2: motorIndex1, 参与插补 Y 轴的轴号

参数 3: targetPos0, 圆弧插补的终点 X 坐标, 范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 4: targetPos1, 圆弧插补的终点 Y 坐标, 范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 5: CentrePos0, 圆弧插补的圆心点 X 坐标, 范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 6: CentrePos1, 圆弧插补的圆心点 Y 坐标, 范围 (-2147483648~+2147483647)

参数 7: dir, 圆弧插补模式: 0-顺时针, 1-逆时针


参数 8: Mode, 圆弧插补模式: 0-画圆, 1-角度画圆弧(终点 X 坐标设置角度值)


正确返回值: 0

失败返回值: 1

说明:

1. 终点 X 坐标和 Y 坐标, 设置为当前坐标, 会画一个 360 度的圆, 如果终点 X 坐标和 Y 坐标设置在圆的任意坐标点, 则当运行到该坐标点时就会停止, 如果设置的终点 X 坐标和 Y 坐标不在圆的轨迹上, 则视为无效。如下图, 当设置终点 X 坐标和 Y 坐标为 2000,0 时, 不管设置顺时针还是逆时针, 运行到 2000,0 的位置时, 就会停止, 即完成一个 180 度半圆。
2. 模式为 0, 画圆, 模式为 1 时, 终点 X 坐标设置角度值, 如设置 45, 逆时针则会画一个起点与圆心夹角为 45 度的圆弧, 如下图。请注意角度值为 5 的倍数。





提示：因圆弧插补时，电机会瞬间反转，如果电机的扭矩不够，会造成轨迹偏移，因此圆弧插补时，运行速度不宜偏高，具体根据实际情况调整。

17.12 读取轴状态函数

int ReadMotorState(int motorIndex)

功能：读取当前轴的状态

参数：motorIndex，轴号，1~4

返回值：0 空闲，1 忙碌，-1 错误

17.13 设置编码器计数方式函数

int SetCountMode(int motorIndex, int countMode)

功能：设置指定轴编码器的计数方式

参数：motorIndex，轴号(1~4)

countMode，计数方式：00-非 AB 相，01-AB 相(默认)

成功返回值：0

失败返回值：1

17.14 读取编码器计数值函数

byte[] ReadEnCoderPulse(int motorIndex)

功能：读取指定轴编码器计数值

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：计数值（范围：-2147483648~+2147483647）

错误返回： FF

17.15 读取编码器计数方式函数

int ReadCountMode(int motorIndex)

功能： 读取指定轴编码器的计数方式

参数： motorIndex ， 轴号(1~4)

返回值： 00-非 AB 相, 01-AB 相(默认), -1 为错误

17.16 设置编码器脉冲计数值函数

int SetEnCoderPulse(int motorIndex, int pulse)

功能： 设置指定轴编码器脉冲计数值

参数： motorIndex ， 轴号(1~4)

 pulse 脉冲数 (范围： -2147483648~+2147483647)

成功返回值： 0

失败返回值： 1

17.17 读取 EZ 信号有效电平设置函数

int ReadEZ(int motorIndex)

功能： 读取指定轴的 EZ 信号有效电平设置

参数： motorIndex ， 轴号(1~4)

返回值： 0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.18 设置 EZ 信号有效电平函数

int SetEZ(int index, int voltagelevel)

功能： 设置指定轴的 EZ 信号有效电平

参数： Index， 轴号(1~4)

 Voltagelevel， 有效电平， 1 表示高电平有效， 0 表示低电平有效

成功返回值： 0

失败返回值： 1

注意：如果没有编码器没有 EZ 信号，需设置有效电平为高

17.19 设置指令脉冲函数

`int SetCommandPulse(int motorIndex, int pulse)`

功能：设置指定轴的指令脉冲位置

参数：motorIndex, 轴号(1~4)

pulse, 范围：-2147483648~+2147483647

成功返回值：0

失败返回值：1

说明：指令脉冲，即各轴的坐标。如果需将坐标归零，设置为脉冲数为 0 即可。

17.20 读取指令脉冲函数

`byte[] ReadCommandPulse(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的指令脉冲位置

参数：motorIndex, 轴号(1~4)

返回值：脉冲数

错误返回：FF

17.21 设置 ALM 信号使能和有效电平函数

`int SetAlm(int index, int state, int voltagelevel)`

功能：设置指定轴的 ALM 信号使能和有效电平

参数：index, 轴号(1~4)

state, ALM 使能设置, 0-禁止, 1-允许

voltagelevel, ALM 有效电平, 1 表示高电平有效, 0 表示低电平有效

成功返回值：0

失败返回值：1

17.22 读取 ALM 电平函数

`int ReadALM(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 ALM 电平

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：0 低电平，1 高电平，-1 错误

17.23 读取 ALM 信号使能和有效电平设置函数

`dynamic ReadAlmSetting(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 ALM 使能设置与 ALM 有效电平设置

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值:dynamic =null 为错误指令

返回值:dynamic.Enable 为 ALM 使能 00-禁止，01-允许

返回值:dynamic.Level 为 ALM 电平 00-低电平 01-高电平

17.24 设置 INP 信号使能和有效电平函数

`int SetINP(int index, int state, int voltagelevel)`

功能：设置指定轴的 INP 使能与有效电平

参数：Index，轴号(1~4)

state，INP 使能设置，0-禁止，1-允许

voltagelevel，有效电平，1 表示高电平有效，0 表示低电平有效

成功返回值：0

失败返回值：1

17.25 读取 INP 信号使能和有效电平设置函数

`dynamic ReadINPSetting(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 INP 信号参数设置

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值:dynamic =null 为错误指令

返回值:dynamic.Enable 为 INP 使能 00-禁止，01-允许

返回值:dynamic.Level 为 INP 电平 00-低电平 01-高电平

17.26 读取 INP 信号电平函数

`int ReadINP(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 INP 电平

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.27 读取 RDY 信号电平函数

`int ReadRDY(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 RDY 端口的电平

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.28 读取 Servo 信号电平函数

`int ReadServoEnable(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的伺服使能端口的电平

参数：motorIndex，轴号(1~4)

返回值：0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.29 控制 Servo 信号输出函数

`int SetServoEnable(int index, int voltagelevel)`

功能：控制指定轴的伺服使能端口的输出

参数：Index，轴号(1~4)

Voltagelevel，输出电平 0-禁止，1-允许

成功返回值：0

失败返回值：1

17.30 读取 ERC 信号电平函数

`int ReadERC(int motorIndex)`

功能：读取指定轴的 ERC 端口电平

参数: motorIndex , 轴号(1~4)

返回值: 0-低电平, 1-高电平 -1 为错误

17.31 控制 ERC 信号输出函数

int SetECR(int index, int voltagelevel)

功能: 控制指定轴的 ERC 信号输出

参数: Index , 轴号(1~4)

voltagelevel , 输出电平: 0-低电平 1-高电平

成功返回值: 0

失败返回值: 1

17.32 读取原点限位状态函数

int ReadORG(int motorIndex)

功能: 读取指定轴的原点开关限位状态

参数: motorIndex , 轴号(1~4)

返回值: 0-已限位, 1-未限位,-1 错误

17.33 读取正负限位状态函数

dynamic ReadPelNel(int motorIndex)

功能: 读取指定轴的正负限位开关状态

参数: motorIndex , 轴号(1~4)

返回值: dynamic.Pel 为正限位, dynamic.Nel 为负限位, 错误值 dynamic = null

00 已限位 01-未限位

17.34 读取输入 IO 电平函数

int ReadDigitalInput(int index)

功能: 读取指定轴的某个输入端口的电平

参数: index , 通道编号(0~15)

返回值: 返回值: 0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.35 读取输出 IO 电平函数

int ReadDigitalOutput(int index)

功能：读取指定的某个输出端口的电平

参数：index，通道编号(0~15)

返回值：返回值：0-低电平 1-高电平 -1 为错误

17.36 控制输出 IO 电平函数

int SetDigitalOutput(int index, int voltagelevel)

功能：设置指定的某个输出端口的电平

参数：Index，输出端口号(0-15)

voltagelevel，0-低电平 1-高电平

成功返回值：0

失败返回值：1

17.37 设置急停函数

int SetStopPort(int level)

功能：设置急停端口

参数：使能 IN15 端口为急停，1-使能，0-禁用

成功返回值：0

失败返回值：1

17.38 停止轴运动函数

int StopMotor(int motorIndex)

功能：停止指定轴

参数：motorIndex，轴号，0-停止所有轴，1~4 停止单轴

成功返回值：0

失败返回值：1

请注意：轴号为 0 时，停止所有轴，并清除缓存运动指令。

17.39 修改 IP 地址函数

`int SetAddress(string ip, int port)`

功能：修改 IP 地址和端口号

参数：ip，IP 地址号

port，端口号

成功返回值：0

失败返回值：1

17.40 设置脉冲跟随

`int Set_follow_move(int main_axis, int slave_axis, int state)`

功能：设置脉冲跟随

参数：main_axis，主轴

slave_axis，从轴

state，状态，1-启用，0-禁用

成功返回值：0

失败返回值：1

说明：

1. 当启用某一个轴的脉冲跟随功能后，设备每 10ms 获取主轴的编码器值，并计算出主轴的运动速度和位置，以此驱动从轴运动，使从轴跟随主轴保持相同速度转动。
2. 主轴必须要连接编码器，否则从轴不能获取跟随数据。
3. 可任意设置主轴和从轴，从轴数量最多可设置 3 个。
4. 脉冲跟随功能，断电不保存设置，再次开机需要重新设置。

17.41 设置飞拍功能

`int Set_feipai(int axis, int output_io_number, int delaytime, int setcnt)`

功能：设置脉冲跟随

参数：axis，轴号

`output_io_number`, 指定输出的 IO 编号

`delaytime`, 输出 IO 开通时间, 到达设定时候后关断

`setcnt`, 设置编码器的计数值 (即到达改值后开通指定的输出 IO)

成功返回值: 0

失败返回值: 1

说明:

1. 每个轴可以设置 1 个飞拍点, 当指定的轴编码器到达设定值后, 指定的输出 IO 会开通, 延时设定延时后, 输出 IO 就关闭
2. 断电不保存设置, 再次开机需要重新设置。

17.42 读取指令缓冲数量

`int ReadBuffer()`

功能: 读取指令缓存

参数: 无

返回值: 当前剩余指令数量

17.43 螺旋插补运动函数

`int SpiralMotion(byte x, byte y, byte z, int xTargetPos, int yTargetPos, int xCentrePos, int yCentrePos, int zTargetPos, byte dir, byte Mode)`

功能: 任意 3 轴螺旋插补


```

/// 参数 x 轴 (1-4)
/// 参数 y 轴 (1-4)
/// 参数 z 轴 (1-4)
/// 参数 xTargetPos:终点 X 坐标,范围 (-16777215~+16777215)
/// 参数 yTargetPos:终点 Y 坐标,范围 (-16777215~+16777215)
/// 参数 xCentrePos:圆心点 X 坐标,范围 (-16777215~+16777215)
/// 参数 yCentrePos:圆心点 Y 坐标,范围 (-16777215~+16777215)
/// 参数 zTargetPos:z 轴的目标坐标
/// 参数 dir:方向:0-顺时针插补,1-逆时针插补
/// 参数 Mode:圆弧插补位移模式:0-画圆,1-角度画圆弧
/// 返回值: 0 为成功 1,-1 为失败正确返回值: 0

```

十八、函数库范例

以 C# 为例，新建一个 Windows 应用程序



引用声明

```
using TXI183_DLL;
```

```
MotionCard MotionCard = new MotionCard ();
```

```

21 public partial class MainForm : Form
22 {
23     MotionCard MotionCard = new MotionCard ();
24     public MainForm()
25     {
26         InitializeComponent();
27     }

```

以下为函数调用范例：

```

void Button1Click(object sender, EventArgs e) //连接到控制器
{
    if (button1.Text == "关闭") {
        MotionCard.Disconnect();
    }
}

```

```

    button1.Text = "连接";
} else {
    string result;
    string rms;
    MotionCard.address = IP.Text; //IP 地址
    MotionCard.Port = int.Parse(Port.Text); //端口号
    result = MotionCard.Connect();
    log.Text = "" + result; //显示结果
    rms = log.Text.Substring(log.Text.Length - 7); //判断是否连接成功
    if (rms == "Succeed") {
        button1.Text = "关闭";
    }
}
}

```

```

void Button9Click(object sender, EventArgs e)//设置速度
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    int runspeed = int.Parse(speed.Text); //运行速度
    ushort startspeed = ushort.Parse (lowspeed .Text); //加速起始和终止速度
    short acc = short.Parse(textBox2.Text); //加速时间
    short dec = short.Parse(textBox3.Text); //减速时间
    log.Text = "" + MotionCard.SetSpeed(axis, runspeed,startspeed, acc, dec); //显示结果
}

```

```

void Button3Click(object sender, EventArgs e) //单轴运动
{
    int x = int.Parse(x_pulse.Text); //脉冲数
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    log.Text = "" + MotionCard.Move(axis, x, 1); //1,相对移动
}

```

```

void Button2Click(object sender, EventArgs e) //读坐标
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    log.Text = "" + MotionCard.ReadCommandPulse(axis); //显示结果
}

```

```

void Button4Click(object sender, EventArgs e) //设置坐标
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    int position = int.Parse(x_pulse.Text); //脉冲值
    MotionCard.SetCommandPulse(axis, position);
}

```

```

void Button7Click(object sender, EventArgs e) //读正负限位
{
    int p_state, n_state;
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
}

```

```

var nelpel = MotionCard.ReadPelNel(axis);
bool pel = nelpel.Pel == 0 ? true : false;
bool nel = nelpel.Nel == 0 ? true : false;
if (pel == true)
    p_state = 0;
else
    p_state = 1;
if (nel == true)
    n_state = 0;
else
    n_state = 1;
log.Text = "" + p_state + n_state; //显示结果
}

```

```

void Button10Click(object sender, EventArgs e) //直线插补运动
{
    int x = int.Parse(x_pulse.Text); //1 轴脉冲
    int y = int.Parse(y_pulse.Text); //2 轴脉冲
    int z = int.Parse(z_pulse.Text); //3 轴脉冲
    int u = int.Parse(u_pulse.Text); //4 轴脉冲
    log.Text = "" + MotionCard.LineMotion(x, y, z, u, 1); //显示结果
}

```

```

void Button12Click(object sender, EventArgs e) //圆弧插补
{
    int dir = int.Parse(dirBox.Text); //方向
    int mode = int.Parse(modeBox.Text); //模式
    int xcenter = int.Parse(x_pulse.Text); //x 圆心坐标
    int ycenter = int.Parse(y_pulse.Text); //y 圆心坐标
    log.Text = "" + MotionCard.CircleMotion(1, 2, 0, 0, xcenter, ycenter, dir, mode); //参与插补 1 轴和 2 轴，终
点坐标为 0,0
}

```

```

void StopClick(object sender, EventArgs e) //停止轴运行
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    log.Text = "" + MotionCard.StopMotor(axis); //显示结果
}

```

```

void Button13Click(object sender, EventArgs e) //设置急停端口
{
    int mode = int.Parse(modeBox.Text); //0 取消，1 允许 input15 为急停
    log.Text = "" + MotionCard.SetStopPort(mode); //显示结果
}

```

```
void Button6Click(object sender, EventArgs e)//读编码器
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    log.Text = "" + MotionCard.ReadEncoderPulse(axis);//显示结果
}
```

```
void Button5Click(object sender, EventArgs e) //设置编码器归 0
{
    int axis = int.Parse(axis_no.Text); //轴号
    MotionCard.SetEncoderPulse(axis, 0); //数值位 0
}
```